

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO JOYA DE LA PUERTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO JOYA DE LA PUERTA, ALDEA CHIQUIVAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-3913-43	FECHA:	30/05/2024



Foto 1: RETIRO DE LÁMINAS ANTIGUAS



Foto 2: sustitución de letrina por inodoro



Foto 3: Suministro e instalacion de muro de concreto ciclopeo



Foto 4: Mantenimiento de fosa con extracción de lodo



Foto 5: mantenimiento de estructura de malla y mantenimiento e instalacion de malla



Foto 6: Suministro e instalacion de biodigestor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Públicos