

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

FINAL ☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO JOYA DE LA PUERTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO JOYA DE LA PUERTA, ALDEA CHIQUIVAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09- 04- 3913- 43	FECHA:	12/06/2024



Foto 1: VISTA de LAMINA COLOCADA AL 100%



Foto 2: VISTA DE INSTALACIÓN DE BAÑOS FINALIZADO




Foto 3: VISTA EXTERIOR DEL MURO FINALIZADO



Foto 4: FINALIZADA MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE METAL



Foto 5: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA GALVANIZADA CALIBRE 10 FINALIZADO



Foto 6: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR CON CAJA DE DRENAJE Y POZO DE ABSORCIÓN FINALIZA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
