



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	SIBILIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA COLONIA CHIQUITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-05-0009-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 1: Sustitución de material e impermeabilizante sobre la losa.



Foto 2: Reparación de paneles de malla.



Foto 3: Mantenimiento de pintura dentro de las aulas.



Foto 4: Mantenimiento de pintura en la parte de adentro del edificio escolar



Foto 5: Mantenimiento de pintura en la parte de afuera del centro educativo.



Foto 6: Mantenimiento de chapa en el portón, y pintura de puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Onelia mazaviegos

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

