



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIOR ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	SIBILIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA COLONIA CHIQUITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-05-0009-43	FECHA FINALIZACION:	29/11/2024



Foto 1: Mantenimiento de Losa terminada



Foto 2: Reparación de paneles finalizado



Foto 3: Reparación de portón y puesta de chapa finalizado.



Foto 4: Mantenimiento de pintura de la parte de afuera del establecimiento finalizado



Foto 5: Mantenimiento de pintura de la parte de atrás del establecimiento finalizado.



Foto 6: Mantenimiento de pintura de aulas finalizadas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Onelia Matamoros

Firma y sello del Presidente de la OPE



Leopoldo Soto

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

