

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                              |                                |                         |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUETZALTENANGO               | MUNICIPIO:                     | SIBILIA                 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM CASERÍO LOMA DE ENMEDIO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO LOMA DE ENMEDIO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-05-0010-43                | FECHA:                         | 3/10/2024               |



SUSTITUCIÓN DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



INSTALACIÓN DE CIELO FALSO PVC



SUSTITUCIÓN DE MOJINETE



SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE PVC



MANTENIMIENTO DE PUERTA



MANTENIMIENTO DE PUERTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la CEF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

