



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SIBILIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO LOMA DE ENMEDIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOMA DE ENMEDIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-05-0010-43	FECHA:	15/11/2024



SUSTITUCIÓN DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



INSTALACIÓN DE CIELO FALSO PVC



SUSTITUCIÓN DE MOJINETE



SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE PVC



MANTENIMIENTO DE PUERTA



MANTENIMIENTO DE PUERTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

