



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PIA-FOR
Vers 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Sibilla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Progreso ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-05-0011-45	FECHA:	29/11/2024 ✓



Foto 1: Inicio desmontura de lámina



Foto 2: Desmontura de lámina



Foto 3: Colocación de molduras y costanera



Foto 4: Inicio colocación de lámina




Foto 5: Colocación de lámina





Foto 6: Culminación de colocación de lámina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.