



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Sibila
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Progreso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-05-0011-45	FECHA FINALIZACIÓN:	29/11/2024



Foto 1: Mejor cobertura en la instalaciones



Foto 2: Mejor cobertura en las instalaciones



Foto 3: Mejor cobertura en las instalaciones



Foto 4: Parte interior de la cubierta de lámina




Foto 5: Cubierta de lámina finalizada





Foto 6: Cubierta de lámina finalizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.