

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quezaltenango	MUNICIPIO:	Sibilia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. Av. 2-41 zona 1 Sibilia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-05-0234-43	FECHA:	28/06/2024



SUMINISTRO E INSTALACION DE DRENAJE



Foto 2: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA PILA



SUMINISTRO E INSTALACION DE PARED BODEGA



SUMINISTRO E INSTALACION DE BODEGA



Foto 5: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES



Foto 6: Mantenimiento y Aplicación de Pintura En Portones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público