

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

FINAL ☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Sibilia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2a. Av. 2-41 zona 1 Sibilia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-05-0234-43	FECHA:	22/08/2024



FOTO 1: Suministro de pila



Foto 2: Suministro e Instalación de Pila



Foto 3 Suministro de Materiales Metálicos



Foto 4: VISTA EXTERIOR BODEGA





Foto 5: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR



Foto 6: SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EXTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OFICINA MIXTA


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público