



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Sibilia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA SELVA, ALDEA CHUICABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-05-0240-43	FECHA:	15/11/2024



Sustitución de techo más mano de obra



Remozamiento de plancha más lavatrastos con azulejo



remozamiento de paredes en cocina más pintura lavable



Sustitución de piso por piso cerámico en cocina




Mantenimiento de pavimento 3,000 PSI




Sustitución de depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la COPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

