



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒


DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Sibilia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA SELVA, ALDEA CHUICABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-05-0240-43	FECHA FINALIZACION:	29/11/2024



Sustitución de techo más mano de obra



Remozamiento de plancha más lavatrastos con azulejo



Remozamiento de paredes en cocina más pintura lavable



Sustitución de piso por piso cerámico en cocina



Mantenimiento de pavimento 3,000 PSI



Sustitución de depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para finalizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Comunal



Firma y Sello Director Centro Educativo

