



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SIBILIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M CASERIO PACACHÉ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PACACHÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-05-0248-43	FECHA:	04/12/2024



Foto 1: Mejoramiento techo



Foto 2: mejoramiento estufa de leña



Foto 3: piso cerámico



Foto 4: Instalación de agua entubada



Foto 5: Minstalación agua potable



Foto 6: Instalación de agua entubada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

maira Jeronimo

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

