



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SIBILIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M CASERIO PACACHÉ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PACACHÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-05-0248-43	FECHA FINALIZACION:	4/12/2024




Foto 1: suministro e instalación de Cielo falso, más energía eléctrica y lámparas en cocina



Foto 2: estufa de leña más chimenea



Foto 3: Techo de lamina troquelada con estructura de metal



Foto 4: Mantenimiento de cocina, pintura



Foto 5: mantenimiento de baños, 2 tasas




Foto 6: mantenimiento de baños, puertas, pintura y agua potable

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizar el número de hojas.

Maira Jaramila

Firma y sello del Presidente



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

