



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	CABRICÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO RINCÓN ALEGRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0019-43	FECHA:	10/11/2024



Foto1: INSTALACIÓN DE BARANDAS



Foto 2: APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS INTERIORES DEL AULA.



Foto 3: APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES DEL AULA.



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA DE TECHO PARA BAÑOS.



Foto 5: APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS Y BARANDAS.



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PUERTA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	CABRICÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO RINCÓN ALEGRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0019-43	FECHA:	10/11/2024




Foto1: INSTALACIÓN DE TASAS PARA BAÑOS.




Foto 2: MANTENIMIENTO DE MUROS DE BAÑOS (REPELLO)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

