



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	CABRICÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS MANZANAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0276-43	FECHA:	5/09/24



Sustitución de piso a granito de marmol



Sustitución de torta de piso alisado




Sustitución de multichorros



Sustitución de ventanas a PVC



Suministro e instalacion de baranda de metal



Suministro e instalación de rejilla de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y selló del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	CABRICÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS MANZANAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0276-43	FECHA:	5/09/24



Sustitución de porterías y tableros



Mantenimiento y pintura de puertas



Sustitución de vidrios



Mantenimiento de balcones




Suministro e instalación de canales de PVC y tubos de 3 pulgadas para caídas



Sustitución de láminas a láminas transparentes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO☐

DURANTE☒

POSTERIOR☐


DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	CABRICÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS MANZANAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0276-43	FECHA:	5/09/24





Mantenimiento de juegos infantiles





Mantenimiento y aplicación de pintura en 3 aulas



Identificación de la escuela con letras en la pared



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---