



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PSA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DE TERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CAJOLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO DE CAJOLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-07-0016-46	FECHA:	02/082024



Suministro e instalación de Portón Metálico



Suministro y aplicación de Pintura de muro perimetral, ambos lados 100 m2



Suministro e instalación de Rótulo de identificación 15m2




Suministro e instalación de Reflectores con sensor de exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PIA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

1

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO	CAJOLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CENTRO DE CAJOLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-07-0016-46	FECHA	2/08/2024



Suministro e instalación de Planchas de dos caras muro prefabricado



Suministro e instalación de Columnas Tipo H Mediana



Mano de obra para instalación de muro perimetral prefabricado 65m2



Materiales agregados para instalación de muro prefabricado (arena cemento y pedrin) 65m2



Suministro e instalación de portón metálico



Suministro e instalación de Columnas 30x30 cms x 2.50 metros

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales que justifiquen el número de horas.

Firma y Sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.

1



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOM-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO	CAJOLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CENTRO DE CAJOLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-07-0016-46	FECHA	02/08/2024



Suministro e instalación de Portón Metálico





Suministro y aplicación de Pintura de muro perimetral, ambos lados 140 m2



Suministro e instalación de Rotulo de identificación 15m2



Suministro e instalación de Reflectores con sensor de exterior



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente del OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

