



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Cajolá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cajolá Chiquito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-07-0282-43	FECHA:	10/06/2024



Foto1: Nivelación de área de fundición



Foto 2: Suministros y fundición



Foto 3: Suministro y fundición



Foto 4: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOKON



Foto 5: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINAS



Foto 6: FINALIZA LA COLOCACIÓN DE LÁMINAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

