

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

FINAL

X

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Cajolá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cajolá Chiquito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	090-0282-43	FECHA:	15/06/2024



Foto 1: VISTA DE FUNDICIÓN DE CONCRETO AL 100%



Foto 2: VISTA DE FUNDICIÓN DE CONCRETO AL 100%



Foto 3: VISTA DE FUNDICIÓN DE CONCRETO AL 100%




Foto 4: VISTA INTERIOR DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINAS FINALIZADO



Foto 5: VISTA EXTERIOR DEL AULA CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINAS Y BLOCKON FINALIZADO



Foto 6: VISTA EXTERIOR DEL AULA CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y VIDRIERA O VENTANA SOBRE PUERTA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

