



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRG-FCR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CAJOLÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "DR. ARMANDO SÁNCHEZ MONTES"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN XECOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-07-0293-43	FECHA:	17/05/2024



Instalación de lámina troquelada



pintura de pared toda parte exterior de la escuela



Azulejado lavabastos en cocina



Reparación de concreto e instalación de drenaje en acometida principal



Reparación de lavamanos



Limpieza y pintura en estructura de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar al expediente de la obra.

[Signature]
Firma y sello del Presidente del C.P.P.



[Signature]
Firma y Sello Director General de Educación Pública



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CAJOLÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "DR. ARMANDO SÁNCHEZ MONTES"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN XECOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-07-0263-43	FECHA:	17/05/2024



Sustitucion de migitorio



Reparacion de puertas de gabinete

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y señalar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OFE


Firma y Sello Director Centro Educativo Pucob