



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRF-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

FINAL

☒

DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO	CAJOLÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM "DR. ARMANDO SÁNCHEZ MONTES"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CANTÓN XECOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-07-0283-43	FECHA	1/06/2024



Instalación de lámina troquelada



Pintura de pared parte exterior de la escuela



Azulejado lavamanos en cocina



Reparación de concreto e instalación de drenaje en acometida principal



Reparación de lavamanos



Limpieza y pintura en estructura de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y detallar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la JEPF
JUNTA ESCOLAR
Cajolá, Quetzaltenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Cajolá, Quetzaltenango



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRM-FOM-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE FINAL

DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO	CAJOLÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EDM "DR. ARMANDO SANCHEZ MONTES"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CANTON XECOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-07-0283-43	FECHA	7/06/2024



Sustitución de mingitorio



Instalación de 5 puertas de gabinete

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y detallar el nombre de los

 Firma y Sello del Presidente de la Junta Escolar	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

