

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO	CAJOLÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO DE LA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-07-2582-43	FECHA	06/05/2024



Foto 1: RETIRO DE LÁMINAS ANTIGUAS



Foto 2: RETIROS DE VIGAS DEL AULA PRIMER NIVEL



Foto 3: DEMOLICION DE LAS COLUMNAS PRIMER NIVEL



Foto 4: IMPLEMENTACION DE LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS SEGUNDO NIVEL



Foto 5: COLOCACIÓN DEL PISO CERÁMICA DEL SEGUNDO NIVEL



Foto 6: OBRA FINALIZADA PARTE FRONTAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

