

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

FINAL

☒

DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO	CAJOLÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERO DE LA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-07-2583-43	FECHA	28/05/2024



Foto 1: VISTA FACHADA EXTERIOR SEGUNDO NIVEL



Foto 2: VISTA DE LA PARTE ATRAS DE LA OBRA SEGUNDO NIVEL



Foto 3: VISTA EXTERIOR FRONTAL DE SEGUNDO NIVEL



Foto 4: VISTA AMBOS LADOS DE OBRA DE SEGUNDO NIVEL



Foto 5: INTERIOR DE LAS AULAS CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINAS FINALIZADO Y ALUMBRADO



Foto 6: INTERIOR DE LAS AULAS CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS DEL AULA Y ALUMBRADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y referenciar al número de fotos.

Firma y sello del representante de la Junta Escolar



Firma y Sello Director Caserio de Edificios Públicos

