

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Ostuncalco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Granadillas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-09-0017-43	FECHA:	9/06/2024



Foto 1: Resultado final del mural de la escuela.



Foto 2: Resultado final de la torta de cemento en el patio de la escuela



Foto 3: Aplicación de pintura interior y exterior



Foto 4: cambio y reparacion de puertas de metal.



Foto 5: Colocacion de barandas en todas las ventanas de la escuela




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mano Aníbal Portillo V.

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

