

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                |                                |                     |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Quetzaltenango | MUNICIPIO:                     | SAN JUAN OSTUNCALCO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM           | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO EL CALVARIO  |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-09-0019-43  | FECHA:                         | 6/05/2024           |



Foto1: DESOCUPANDO EL AULA



Foto 2: DEMOLIENDO LAS PAREDES DE LA PRIMERA CLASE



Foto 3: EN DEMOLICION DE LAS PAREDES DE LA SEGUNDA AULA



Foto 4: ENTREGA DE MATERIA QUE SE UTILIZARA




Foto 5: TERMINANDO LA COLOCACION DE BLOCK EN UNA CLASE DE UN AULA



Foto 6: TERMINACION DE LEVANTAMIENTO DE LA PARED DE UN AULA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

