

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN OSTUNCALCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CALVARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-09-0019-43	FECHA:	27/05/2024



Foto1: La construccion o sustitución de la pared



Foto 2: La construccion o sustitución de la pared



Foto 3: La construccion o sustitución de la pared



Foto 4: La construccion o sustitución de la pared





Foto 5: Impermializante de la pared exterior



Foto 6: Impermializante de la pared exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público