

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Ostuncalco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM María Cristina Cabrera González	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Rosario zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-09-0307-43	FECHA:	20/06/2024



Foto1: Suministro e instalacion de balcones



Foto 2: suministro e instalacion de vidrio transparente



Foto 3: Suministro e instalacion de balcones



Foto 4: Suministro e instalación de balcones



Foto 5: Mantenimiento de ventanas de metal



Foto 6: Suministro e instalacion de muro prefabricado de concreto reforzado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Centro Educativo Público
---	--