

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	SAN JUAN OSTUNCALCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN SECUNDINA ARRIOLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. Avenida 1-44 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-09-0308-43	FECHA:	22/03/2024



Foto1: RETIRO DE LÁMINAS ANTIGUAS



Foto 2: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA PRIMERA FASE



Foto 4: MANTENIMIENTO DE PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE



Foto 5: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Xiomara Lora
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

