

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

FINAL

☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	SAN JUAN OSTUNCALCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN SECUNDINA ARRIOLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. Avenida 1-44 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-09-0308-43	FECHA:	05/04/2024



Foto1: VISTA FACHADA INTERIOR LAMINA COLOCADA AL 100%



Foto 2: VISTA DE INSTALACIÓN DE LÁMINA FINALIZADO



Foto 3: VISTA EXTERIOR



Foto 4: VISTA AMBOS LADOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINAS



Foto 5: INTERIOR DEL EDIFICIO CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINAS FINALIZADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Xiomara Rosales

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

