



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	SAN JUAN OSTUNCALCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Monrovia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-09-0312-43	FECHA:	22/03/2024



Foto1: Priorización del proyecto



Foto 2: Sustitución de muro de contención



Foto 3: Dotación de material



Foto 4: Inicio del proyecto de Remozamiento



Foto 5: Proyecto en ejecución



Foto 6: Verificación de la calidad de trabajo como tambien el material

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público