



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

FINAL

X

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	SAN JUAN OSTUNCALCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Monrovia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-09-0312-43	FECHA:	30/04/2024



Foto1: VISTA ejecución del proyecto



Foto 2: ejecución del proyecto 80% ciento



Foto 3: VISTA INSPECCION DEL PROYECTO



Foto 4: VISTA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO



Foto 5: PROYECTO EN EJECUCION EL 100%



Foto 6: VISTA DE LA FINALIZACION DEL PROYECTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público