

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN OSTUNCALCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PUEBLO NUEVO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-09-0314-43	FECHA:	26/04/2024 al 19/06/2024




Foto1: Sustrucción de lamina troquelada cal.26
Sustrucción de estructura portante de madera a metal modulo no.1




Foto 2: Mantenimiento de las puertas modulo no.1




Foto3: Mantenimiento de balcones modulo no.1




Foto 4: Colocacion de estructura portante de metal para refuerzo de techo modulo no.2



Foto 5: Colocacion de vidrios del modulo no.2




Foto 6: Mantenimiento de las puertas del modulo no.2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OFE

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo