

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

FINAL

X

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN OSTUNCALCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PUEBLO NUEVO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-09-0314-43	FECHA:	21/06/2024




Foto1: Finalizacion de la colocacion de la estructura de metal y de lamina troquelada cal.26 modulo no.1




Foto 2: Finalizacion del mantenimiento de puertas modulo no.1




Foto 3: Finalizacion del mantenimiento de los balcones modulo no.1




Foto 4: Finalizacion de la colocacion de la estrucuta portante de metal para refuerzo de techo modulo no.2




Foto 5: Finalizacion de la colocacion de vidrios modulo no.2




Foto 6: Finalizacion del mantenimiento de las puertas modulo no.2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta de Padres de Familia

ALDEA PUEBLO NUEVO
SAN JUAN OSTUNCALCO
QUETZALTENANGO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta
"Pueblo Nuevo"
San Juan Ostuncalco
Quetzaltenango, Guatemala