



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FC
Ve

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Ostuncalco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Lagunas Cuaches
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-09-0323-43	FECHA FINALIZACIÓN:	24/05/2024



Foto 1: entechado de baños



Foto 2: nueva instalación



Foto 3: entechado de aulas



Foto 4: cambio de focos en el corredor



Foto 5: circulación con muro perimetral



Foto 6: valcones e impermeabilizante

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Leonel Mendez Romero

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Ostuncalco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Lagunas Cuaches
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-09-0323-43	FECHA FINALIZACION:	24/05/2024



Foto 1: entechado de baños



Foto 2: nueva instalacion



Foto 3: entechado de aulas



Foto 4: cambio de focos en el corredor



Foto 5: circulacion con muro perimetral




Foto 6: valcones e impermeabilizante

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Leonel Mendez Romero

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público