



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN OSTUNCALCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TIZATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-09-0325-43	FECHA:	5/06/2024



REPELLO Y SERNIDO



INSTALACION DE VIDRIERAS, PUERTA Y BALCONES




Foto 3: CONSTRUCCION DE LAS ESTUFAS DE LEÑAS Y CHIMINEAS




Foto 4: LIMPIEZA DEL TAPANCO, PAR LA INSTACION DE MACHIMBRES.



Foto 5: CONSTRUCCION DE LAVAMANOS



Foto 6: CONSTRUCCION DE MESA DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA Y GABINETE FIJO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

