

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

FINAL

X

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	SAN JUAN OSTUNCALCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA UNIÓN LOS MENDOZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-09-0326-43	FECHA:	21/06/2024



Foto 1: Sustrucción de piso de torta de concreto Finalizado



Foto 2: Sustrucción de piso de torta de concreto Finalizado



Foto 3: Sustrucción de canal de pvc Finalizado



Foto 4: Sustrucción de canal de pvc Finalizado



Foto 5: Matenimiento a estructura de lámina con aticorrosivo Finalizado



Foto : Matenimiento a estructura de lámina con aticorrosivo Finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la DPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

