



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN OSTUNCALCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AGUA BLANCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-09-0793-43	FECHA:	22/05/2024



Foto 1: Suministro e instalación de 2 cabinas sanitarias para adulto, suministro e instalación de un mingitorio, suministro e instalación de lámina troquelada calibre 26, suministro e instalación de paredes de block,



Foto 2: Suministro e instalación de 2 tazas sanitarias para niño.



Foto 3: Suministro e instalación de energía eléctrica en 5 aulas, bodega de refacción, dirección, cocina y patio.



Foto 4: Suministro e instalación de drenaje de aguas negras y suministro e instalación de caja de registro de drenaje.



Foto 5: Reparación de 2 puertas de metal.



Foto 6: Suministro e instalación de energía eléctrica en 5 aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

