

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

FINAL

☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	SAN JUAN OSTUNCALCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Panajachel	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Monrovia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-09-419243	FECHA:	15/08/2024



Foto 1: Suministro e instalación de gradas



Foto 2: Elaboración de un balcón






Foto 3: Sustitución del cielo falso en el corredor de las aulas



Foto 4: Mantenimiento de puertas (pintura)

Observación: Si en el registro se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ FINAL ☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	SAN JUAN OSTUNCALCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Panajachel	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Monrovia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-09-419243	FECHA:	15/08/2024



Foto 5: suministro e instalación de un biodigestor de 1,300 lts con caja de registro de lodos



Foto 6: Suministro e instalación de un bordillo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

FINAL

☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	SAN JUAN OSTUNCALCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Panajachel	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Monrovia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-09-419243	FECHA:	15/08/2024



Foto 7: Sustitución del cielo falso de dos aulas



Foto 8: Mantenimiento de 16 balcones y marcos de la ventana



Foto 9: Elaboración de un muro de 1mts por 1 mts de altura



Foto 10: Sustitución de accesorios de un rotoplast

Observaciones: En este espacio se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

FINAL

☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	SAN JUAN OSTUNCALCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Panajachel	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Monrovia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-09-419243	FECHA:	15/08/2024



Foto 11: Elaboración de un bordillo de 9.32 mts por 50 cm de altura



Foto 12: Instalación de cambio de tubería de una pila



Foto 13: Instalación de tubo general de drenaje



Foto 14: Instalación caja de agua y cambio de llave de paso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

FINAL

☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	SAN JUAN OSTUNCALCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Panajachel	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Monrovia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-09-419243	FECHA:	15/08/2024



Foto 15: Mantenimiento de baranda de segundo piso



Foto 16: Modificación de área recreativa de los estudiantes de porteria, baloncesto y bolibol



Foto 17: Mantenimiento de una pared de 125 mts cuadrados de pintura impermeabilizante de color blanco



Foto 18: Cambio de accesorios de tubería

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

FINAL

☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	SAN JUAN OSTUNCALCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Panajachel	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Monrovia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-09-419243	FECHA:	15/08/2024



Foto 19: Mantenimiento de las puertas de los baños internos y divisiones



Foto 20: Pestaña de las puertas del baño exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y sello Director Centro Educativo Público
---	--