

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN CHQUIRICHAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN "JUSTO RUFINO BARRIOS"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-11-0345-43	FECHA:	24/05/2024



Reparación de mesas de trabajo en cocina, Reparación de cableado eléctrico CALIBRE 12 AWB, Sustitución de tomacorrientes dobles.



Reparación de mesas de trabajo en cocina, Reparación de cableado eléctrico CALIBRE 12 AWB, Sustitución de tomacorrientes dobles.



Reparación de mesas de trabajo en cocina, Reparación de cableado eléctrico CALIBRE 12 AWB, Sustitución de tomacorrientes dobles.



Reparación de mesas de trabajo en cocina, Reparación de cableado eléctrico CALIBRE 12 AWB, Sustitución de tomacorrientes dobles.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN CHQUIRICHAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN "JUSTO RUFINO BARRIOS"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-11-0345-43	FECHA:	24/05/2024



Sustitución de estructura de soporte por metal en 7 aulas.



Sustitución de estructura de soporte por metal en 7 aulas.



Mantenimiento de caja de registro.



Sustitución de puerta de servicios sanitarios metálica en 6 baños y una principal.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Santos Torres

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN CHQUIRICHAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN "JUSTO RUFINO BARRIOS"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-11-0345-43	FECHA:	24/05/2024



Sustitución de piso con adoquín, tráfico liviano decorativo.



Sustitución de piso con adoquín, tráfico liviano decorativo.



Sustitucion de piso con adoquín, tráfico liviano decorativo.



Sustitución de migitorio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Santos Gony

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

