

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN CHQUIRICHAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN "JUSTO RUFINO BARRIOS"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-11-0345-43	FECHA:	25/06/2024



Sustitución de estructura de soporte por metal en 7 aulas.



Sustitución de estructura de soporte por metal en 7 aulas.



Mantenimiento de caja de registro.



Sustitución de puerta de servicios sanitarios metálica en 6 baños y una principal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN CHQUIRICHAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN "JUSTO RUFINO BARRIOS"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-11-0345-43	FECHA:	25/06/2024



Sustitución de piso con adoquín, tráfico liviano decorativo.



Sustitución de piso con adoquín, tráfico liviano decorativo.



Sustitución de piso con adoquín, tráfico liviano decorativo.



Sustitución de migitorio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐




DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN CHQUIRICHAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN "JUSTO RUFINO BARRIOS"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-11-0345-43	FECHA:	25/06/2024



Reparación de mesas de trabajo en cocina, Reparación de cableado eléctrico CALIBRE 12 AWB, Sustitución de tomacorrientes dobles.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Santos Jimenez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

