

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCION CHIQUIRICHAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JULIA VILLAGRAN MONTERROSO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS DURAZNALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-11-0347-43	FECHA:	7/06/2024



SUMINISTRO Y CONTINJACION DE PARED DE BLOCK EN BARANAS Y GRADAS



SUMINISTRO Y CONTINJACION DE PARED DE BLOCK EN BARANAS



SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA TRASPARENTE TROQUELADA



SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PAÑUELOS EN TERRAZA CON TORTA DE CONCRETO



CONTORNO DE TERRAZA CON BLOCK INCLUYE ALISADO GRIS



SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

