

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCION CHIQUIRICHAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JULIA VILLAGRAN MONTERROSO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS DURAZNALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-11-0347-43	FECHA:	26/06/2024



SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA TRASPARENTE TROQUELADA



SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL PLUVIAL Y BAJADAS DE AGUA




SUMINISTRO Y COLOCACION DE PILA



SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PAÑUELOS EN TERRAZA CON TORTA DE CONCRETO



CONTORNO DE TERRAZA CON BLOCK INCLUYE ALISADO GRIS



CONTINUACION EN PARED DE BLOCK EN BARANDAS Y GRADAS INCLUYE REPELLO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPP



[Signature]
cccccccccccp

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

