

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCION CHIQUIRICHAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TALMAX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-11-1092-43	FECHA:	26/06/2024



Mantenimiento de Cocina



Sustitución de puerta de metal con chapa



Suministro e instalacion de piso de gradas



Suministro e instalacion de malla perimetral incluye columnas de seguimiento en circulación

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

