

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TOJ CON CHIQUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0009-43	FECHA:	19/06/2024



Sustitución de grama sintetica en cancha



Sustitución de canal de desagüe en cancha



Sustitución de bordillo para puerta de ingreso a aula



Sustitución de canal de desagüe en cancha

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

