

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

FINAL ☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	SAN MARTÍN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TOJ MECH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-0015-43	FECHA:	15/05/2024




Foto 1: BLOCK PARA LAVASTASTES Y PILA




Foto 2: CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE COCINA



Foto 3: LADRILLO PARA MANTENIMIENTO DE COCINA



Foto 4: ARENA PARA MANTENIMIENTO DE COCINA



Foto 5: PIEDRIN PARA MANTENIMIENTO DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

