

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

FINAL

☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	SAN MARTÍN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TOJ MECH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-0015-43	FECHA:	21/06/2024



Foto 1: CULMINACION DE VENTANA 100%



Foto 2: CULMINACION DE PILA 100%



Foto 3: CULMINACION DE LAVATRASTES 100%




Foto 4: CULMINACION DE VENTANAS CON BALCON 100%



Foto 5: CULMINACION DE BARANDA 100%

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

