

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	Quetzaltenango	MUNICIPIO	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	E O R M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Aldea Las Hortencias
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-12-0018-43	FECHA FINALIZACIÓN	28/11/2024



Sustitución de estructura de madera de techo de área recreativa por metálico



Sustitución de estructura de madera de techo de área recreativa por metálico



Sustitución de estructura de madera de techo de área recreativa por metálico



suministro y aplicación de impermeabilizante acrílico



Pulido de piso de baldosa de concreto



Sustitución de piso cerámico en módulo de gradas
Sustitución de pasamanos metálico en módulo de gradas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

