

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒


DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO	SAN MARTÍN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA LAS HORTENCIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-12-0018-43	FECHA:	28/11/2024



Sustitución de estructura de madera de techo área recreativa por metalico



Sustitución de estructura de madera de techo area recreativa por metalico




Sustitución de estructura de madera de techo área recreativa por metalico



Suministro y aplicación de Impermeabilizante acrilico



Mantenimiento de piso ceramico de baldosa de concreto



Sustitución de piso ceramico en modulo de gradas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pury PO

Firma y sello del Presidente de la OPF



H. P. el

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

