

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENEGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. ALDEA SAN LUCAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN LUCAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0019-43	FECHA:	11/06/2024



FOTO1: SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCOS LED



FOTO 2: SUMINISTRTO Y COLOCACION DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26




FOTO 3: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA LATEX CORONO SUPREMA EDIFICIO GENRAL



FOTO4: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE METAL



Foto 5: Suministro y colcación de baños aldosa blanco incluye accesorios




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Aldelena Itz'ep Perez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

