

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENEGO	MUNICIPIO:	SAN MARTÍN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN LUCAS, ALDEA NUEVA CONCEPCIÓN.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0019-43	FECHA:	11/06/2024



SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCOS LED



SUMINISTRTO Y COLOCACION DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA LATEX CORONO SUPREMA EDIFICIO GENRAL



SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE METAL




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---